

HG tabella relativa al trattamento per pavimenti in cotto

Trattamento	Cotto
Rimuovere velature/ residui di colla cementizia	P12
Applicare la protezione di base/ eliminare la porosità	P13
Proteggere la superficie con uno strato lucidante (rimuovibile)	P84
Pulizia regolare	P86
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P87
Rimozione di macchie di olio e di grasso	P21



0519400210008 2212

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

HG®

PAVIMENTI

detergente per cotto extra forte

rimuove lo sporco ostinato e il grasso

PRODOTTO 87

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo. • Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777 • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

contiene fra l'altro:

tensioattivi non ionici, fosfati < 5%

agenti conservanti: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	

PERICOLO H318- Provoca gravi lesioni oculari. **EUH208-** Contiene Metilisotiazolinone. Può provocare una reazione allergica. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280-** Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene: Alcohols, C9-11, ethoxylated CAS:68439-46-3.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: D5TA-PJWW-J009-RSNJ

HG Fa quello che promette.

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911