

**HG** tabella relativa al trattamento per pavimenti in cotto

Trattamento	Cotto
Rimuovere velature/ residui di colla cementizia	<b>HG P12</b>
Applicare la protezione di base/eliminare la porosità	<b>HG P13</b>
Proteggere la superficie con uno strato lucidante (rimuovibile)	<b>HG P84</b>
Proteggere la superficie con cera	<b>HG P82</b> <b>HG P83</b>
Pulizia regolare	<b>HG P86</b>
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	<b>HG P87</b>
Rimozione di macchie di olio e di grasso	<b>HG P21</b>



**HG P82** **HG P83** **HG P84** **HG P86** **HG P87**

**HG**

**cotto**

**cera  
marrone**

Cera protettiva, facile da applicare per pavimenti in cotto, rafforza il carattere autentico del pavimento piastrellato conferendogli una bella colorazione rosso-bruna e una calda lucentezza effetto seta, dal fascino rustico.


prodotto **83**

**1Le**

Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. • Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 (0)36 54 94 777 • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito [www.HG.eu](http://www.HG.eu)  
**SE AVETE DOMANDE RIGUARDO LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE [www.HG.eu](http://www.HG.eu)**

**PERICOLO H226-** Liquido e vapori infiammabili. **H304-** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H336-** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H372-** Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (sistema nervoso centrale). **H411-** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH066-** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P261-** Evitare di respirare la i vapori. **P264-** Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. **P270-** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P301+P310-** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico **P331-** NON provocare il vomito. **P403+P233-** Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%) EINECS: 919-446-0

HG International b.v., Damslusweg 70, 1332 EJ Almere, Olanda. Tel.: +31 (0)36-5494700



HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: (0039) 0695214911

contiene fra l'altro:	
idrocarburi alifatici	> 30%
idrocarburi aromatici	5-15%



0519300210008 1810