

HG

SALÓN

PROTECTOR PLATA Y COBRE

PROTETOR PRATA E COBRE

Evita el
ennegrecimiento
y la pérdida
de brillo



200 ml e 2703

HG Protector plata y cobre

- Evita el ennegrecimiento y la pérdida de brillo

La oxidación del cobre y de la plata, que hace que estos metales preciosos se ennegrezcan o pierdan su brillo, es provocada por el oxígeno y la humedad contenidos en el aire. Con *HG Protector plata y cobre* usted dará una protección totalmente invisible e imperceptible que impedirá esta oxidación. Este producto es también adecuado para latón y bronce.

Modo de empleo: Si la superficie a proteger tiene polvo, límpiela con un paño suave humedecido. La suciedad, las adherencias grasientas y los restos de limpiadores para plata y cobre, deben eliminarse con agua jabonosa caliente. Dejar que la superficie se seque bien. Proteger el entorno del objeto (por ejemplo con un plástico o un periódico). Agitar bien el pulverizador antes de usar. Mantenerlo recto y pulverizar ligeramente, a unos 20 cm de distancia y de manera uniforme sobre la superficie a tratar. Después del uso, volcar el pulverizador y pulverizar hasta que no salga más que gas propulsor; de este modo se evita que se obstruya. Si a pesar de ello la boca del pulverizador se ha obstruido, sacarla del pulverizador y limpiarla en acetona pura durante varias horas. Si fuera necesario, perforar la boca del pulverizador con una aguja fina. Si se desea, *HG Protector plata y cobre* puede ser eliminado con acetona.

Atención: No aplicar este producto en cubiertos y vajilla que entren en contacto con alimentos y bebidas. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Protector prata e cobre

- Evita o escurecemento e a perda de brillo

A oxidación do cobre e prata o que torna os metais preciosos negros ou perdem o seu brillo, é causado por oxíxeno e humidade contidos no ar. O *HG Protector prata e cobre*, tem una protección totalmente invisível e indetectável para evitar esta oxidación. Este produto também é adequado para latão e bronze.

Instrucións: Se a superficie a ser protexida está suja límpela con un pano macio as, sujéiras, aderencias gordurosas e os restos de limpeza de prata e cobre, devem ser removidos con água quente e sabón. Deixe a superficie secar completamente. Proteger o ambiente do objecto (por exemplo, con un plástico ou papel). Agitar antes de usar o spray. Manté-lo em linha recta e bórife un pouco, cerca de 20 cm uniformemente sobre a superficie a ser tratada. Após o uso, coloque o spray e pulverize até que não haja mais produto, evitando assim o entupimento. Se este spray no bocal foi obstruído, remova o equipamento e deixe-o em acetona pura por várias horas. Se necessário, fure a bocal do spray com uma agulha fina. Se desejar, *HG Protector prata e cobre* pode ser removido com acetona.

Atención: Não aplicar este produto em talheres e louças que entram em contacto com alimentos e bebidas. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu



0549400102009 2206

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU



PELIGRO H222- Aerosol extremadamente inflamable. H229- Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H319- Provoca irritación ocular grave. H336- Puede provocar somnolencia o vértigo. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxi com lógica, teléfono: 91-562-04-20 **PERIGO H222-** Aerosol extremamente inflamável. H229- Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. H319- Provoca irritação ocular grave. H336- Pode provocar sonolência ou vertigens. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 808 250 143

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holanda,
Tel.: +31 36 54 94 700

**HG Cumple lo que promete.
HG Cumpre o que promete.**

HG Spain S.L., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona,
España, Tel.: +34 935 571 044

☞ P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102**- Mantener fuera del alcance de los niños. **P261**-Evitar respirar el aerosol. **P264**- Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. **P271**- Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P305+P351+P338**- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P210**- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. **P211**- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. **P251**- No perforar ni quemar, incluso después de su uso. **P410+P412**- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. **P501**- Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

☞ P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102**- Manter fora do alcance das crianças. **P261**- Evitar respirar as aerossóis. **P264**- Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. **P271**- Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P305+P351+P338**- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P210**- Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. **P211**- Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. **P251**- Não furar nem queimar, mesmo após utilização. **P410+P412**- Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F. **P501**- Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.