

HG járólapok kezelési sablon

Kezelés	Porózus járólapok	Nem porózus járólapok	(Erősen) fényes járólapok
Cementfátyol/ cementmaradványok eltávolítása	HG P11 HG P12	HG P11 HG P12	HG P11
Alapvédelem felvitele (impregnálás) / porózusság megszüntetése	HG P13	-	-
A felület védelme a szennyeződés beivódása és kopás ellen	HG P14	HG P14	-
Láthatatlan védelem a szennyeződés beivódása és a foltok ellen	HG P15	HG P15	-
Rendszeres tisztítás	HG P17	HG P17	-
Intenzív tisztítás, védőréteg eltávolítása, védőréteg előkezelése	HG P20	HG P20	HG P20
Olaj- és zsírfoltok eltávolítása	HG P21	HG P21	HG P21

HG®

csempe

foltmegelőző

Láthatatlanul véd a foltok kialakulása, valamint a szennyeződések beivódása és állandósulása ellen. Mindenfajta porózus és nem porózus kerámia burkolólaphoz, terméskőhöz és (poli)betonhoz.

termék **15**

1Le

Vigyázat: A palack felállítva szállítandó és tárolandó. Fagytól óvjuk. A keverék 2,08 százalékban ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz

Minőségét megőrzi: lásd a flakon alján.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon

Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról

TISZTÍTÁSI VAGY
KARBANTARTÁSI KÉRDÉSEK?
www.HG.eu




tartalmaz:

Tartósítószer: Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone

EUH208- Metil-izotiazolinon-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó.

HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Hollandia,
Tel.: +31 (0)36-5494700



Motip Dupli
Hungária Kft.
2038 Sóskút,
Ipari park 3507/6
Tel.: +36 23 560 012
Fax.: +36 23 560 014

0544700210022 1912