

HG tabella relativa al trattamento dei parquet

Trattamento	Parquets (laccati)
Proteggere la laccatura dall'usura	P51
Pulizia regolare	P53 P54
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P55

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	



0520000210008 2212

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

HG[®]

PAVIMENTI

protettivo per parquet

autolucidante



PRODOTTO 51

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

contiene fra l'altro:

fosfati < 5%

agenti conservanti: Benzisotiazolinone, Metilisotiazolinone

ATTENZIONE H317- Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319- Provoca grave irritazione oculare. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280- Indossare guanti protettivi.
P305+P351+P338- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P333+P313-** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. contiene: Colofonia, fumarato, polimero con glicerolo, sale di ammonio CAS: 68554-18-7
 HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700



UFI: S5FV-KJ5R-A00J-9FU9

HG Fa quello che promette.

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911